


Umrüstung der Sicherheitsventile Satttdampf (Trommel) und Heißdampf (Überhitzer) mit Ansteuerung der SIV in der Ansprech-Reihenfolge:  
 1.) SIV Heißdampf (K1HAH42AA401)  
 2.) SIV Satttdampf (K1HAD04AA401)

Ertüchtigung Einspritzkühlung  
 1.) Erneuerung Düsenköpfe Einspritzkühlung  
 2.) Erneuerung Einspritzwasserventile (K1LAE12AA002, K1LAE14AA002)

Ertüchtigung des Speisewasserregelventils K1LAB20AA002



Bauherr: **ZAK Energie GmbH**  
 Dieselstrasse 20  
 87437 Kempten

Revisionsarbeit – Planerstellung – durch: **linek**  
 Reinhardstr. 7b  
 87647 Unterthingu

MHKW-1-1-500-40.03.5.001-0  
**MARTIN GMBH** Für Umwelt- und Energietechnik  
 Leopoldstr. 248, 80807 München

**WEHLE-WERK AC EMMENDINGEN**  
 Energie- und Umwelttechnik  
 Beleg: MHKW - Kempten WK130020

|                            |  |                 |  |                     |  |
|----------------------------|--|-----------------|--|---------------------|--|
| Urberechtigter nach DIN 34 |  | Merkmal: 11     |  | Wasser-Dampf-Schema |  |
| Projekt: EK93-0012         |  | Blatt: 1        |  | Index: G            |  |
| Erstellt: 05.03.15         |  | Gepr.: 13.07.15 |  | Blatt: 1            |  |
| Prüft: 15.07.15            |  | Gepr.: 13.07.15 |  | Blatt: 1            |  |
| Freigegeben: 15.07.15      |  | Gepr.: 13.07.15 |  | Blatt: 1            |  |
| Erstellt: 05.03.15         |  | Gepr.: 13.07.15 |  | Blatt: 1            |  |
| Prüft: 15.07.15            |  | Gepr.: 13.07.15 |  | Blatt: 1            |  |
| Freigegeben: 15.07.15      |  | Gepr.: 13.07.15 |  | Blatt: 1            |  |