

B10, Ersatzneubau Adenauerbrücke Ulm / Neu-Ulm - Erfassung des Baumbestands in den Ehinger Anlagen - Stand 09/2021

Grundlagen: Vermessung des StBAK; Baumbestandsplan der Stadt Ulm (fortlaufende Baum-Nr.), eigene Erhebung (HS-Nr.)
Erläuterung: "grau hinterlegte Felder" = Güterliche Aussagen unter Einbeziehung der Grundlegenden, der Erhebung im Gelände sowie der technischen Lageplanung. Daten in Spalten mit * sind nur angegeben, wenn Info in Baumkataster der Stadt Ulm enthalten

Baum-Nr.	Baumart	Stamm-durchmesser	Kronen-höhe	Kronen-durchm.	Pflanz-jahr* / Alter	Stamm-anzahl	Zustand / Vitalität	Entwicklungs-phase	Angaben bei Baumkontrolle (12/2020)	Gefährdung durch Baumaßnahme	Empfehlung	Ersetzbarkeit	Empfohlene Schutzmaßnahmen	Baum-Nr.
[1]	botanisch	[m]	[m]	[m]	[Jahre]	[Stk]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[1]
Hinweis: Textfarbe = Farbe der Baumannummer im Plan														
zu fällen / zu erhalten / zu erhalten (Maßnahme)														
Wurzelschutz / Baumschutz / Weißanstrich / Aufsetzen (Lichtbaum) / CEF														
H559	Acer pseudoplatanus	7	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	Rodung bei 6-st. Ausbau, sonst Baufeld	fallen bei 6-st. Ausbau, Stamm- / Wurzelschutz mit Lastverteilungsmatten	kurzfristig	nur bei 6-st. Ausbau, Stamm- / Wurzelschutz mit Lastverteilungsmatten	H559	
H523	Acer pseudoplatanus	9	-	< 20	8	sehr stark geschädigt	Jugendphase	nein	(Fällung wegen Zustand erforderlich)	fallen wegen Zustand	kurzfristig	keine	H523	
H526	Acer pseudoplatanus	8	-	< 20	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	Rodung bei 6-st. Ausbau, sonst Baufeld	fallen bei 6-st. Ausbau, Stamm- / Wurzelschutz mit Lastverteilungsmatten	kurzfristig	nur bei 6-st. Ausbau, Stamm- / Wurzelschutz mit Lastverteilungsmatten	H526	
H525	Acer pseudoplatanus	19	-	< 20	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	Rodung bei 6-st. Ausbau, sonst Baufeld	fallen bei 6-st. Ausbau, Stamm- / Wurzelschutz mit Lastverteilungsmatten	kurzfristig	nur bei 6-st. Ausbau, Stamm- / Wurzelschutz mit Lastverteilungsmatten	H525	
680	Acer pseudoplatanus	63	32	15	1890	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	680
659	Pinus betulus	19	13	5	2005	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	659
680	Ulmus glabra	34	16	10	1945	1	mittelstark geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	680
H524	Acer campestre	9	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H524	
669	Acer campestre	12	8	4	2000	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	669
H526	Acer campestre	9	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H526	
670	Acer pseudoplatanus	81	35	17	1855	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	670
H5115	Acer campestre	10	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H5115	
730	Fagus sylvatica	56	29	16	1905	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	730
H5115	Acer campestre	10	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H5115	
740	Fagus sylvatica	67	34	16	1885	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	740
770	Fagus sylvatica	56	28	15	1905	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	770
H524	Fraxinus excelsior	7	-	< 5	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H524	
780	Fagus sylvatica	47	28	13	1920	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	780
H524	Fraxinus excelsior	7	-	< 5	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H524	
790	Acer pseudoplatanus	72	33	14	1875	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	790
H527	Acer campestre	8	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H527	
H513	Acer campestre	15	-	< 15	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H513	
H52	Acer pseudoplatanus	8	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H52	
810	Acer pseudoplatanus	79	34	15	1870	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	810
H510	Acer campestre	20	-	< 20	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H510	
H514	Acer campestre	18	-	< 20	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H514	
791	Acer campestre	21	10	6	1995	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	791
881	Fagus sylvatica	28	16	10	1990	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	881
792	Acer campestre	34	9	7	1955	2	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	792
890	Fagus sylvatica	48	28	16	1920	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	890
793	Acer campestre	24	9	7	1955	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	793
864	Acer platanoides	37	15	10	1985	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	864
H5176	Fraxinus excelsior	6	-	< 5	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H5176	
810	Carpinus betulus	37	17	8	1915	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	810
H5115	Acer campestre	11	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H5115	
923	Acer pseudoplatanus	23	13	8	1990	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	923
H5186	Acer campestre	11	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H5186	
925	Acer platanoides	22	14	5	1993	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	925
892	Acer pseudoplatanus	34	12	9	1985	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	892
930	Carpinus betulus	36	16	11	1920	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	930
863	Fraxinus excelsior	33	12	10	1990	1	mittelstark geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	863
940	Fagus sylvatica	86	29	13	1905	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	940
H527	Acer campestre	24	-	< 30	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H527	
1018	Acer campestre	34	13	10	1985	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	1018
H5224	Acer campestre	6	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H5224	
H524	Acer campestre	13	-	< 12	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H524	
H5224	Acer campestre	6	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H5224	
1019	Acer campestre	34	11,5	10	1985	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	1019
H5224	Acer campestre	8	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H5224	
H5224	Acer campestre	12	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H5224	
H5224	Acer campestre	9	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H5224	
H5224	Acer campestre	14	-	< 20	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H5224	
H5224	Acer campestre	9	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H5224	
H5224	Acer campestre	13	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H5224	
H5224	Acer campestre	13	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H5224	
H526	Taxus baccata	15	-	< 20	5	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	erhalten	erhalten	H526	
H5224	Acer campestre	16	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H5224	
1020	Fagus sylvatica	52	14	8	1950	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	mittelfristig	keine	1020
926	Acer campestre	25	15	9	1985	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	mittelfristig	keine	926
1030	Fagus sylvatica	30	14	9	1955	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	mittelfristig	keine	1030
H527	Fagus sylvatica	22	-	< 30	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H527	
H528	Taxus baccata	11	-	< 20	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H528	
H529	Acer campestre	9	-	< 15	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H529	
H529	Acer campestre	14	-	< 15	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H529	
H529	Acer campestre	16	-	< 15	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H529	
H529	Acer campestre	15	-	< 15	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H529	
H530	Acer campestre	23	-	< 15	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H530	
H530	Acer campestre	13	-	< 12	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H530	
1040	Carpinus betulus	28	13	9	1940	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	mittelfristig	keine	1040
1050	Carpinus betulus	31	13	13	1930	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	1050
H531	Taxus baccata	9	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H531	
1060	Carpinus betulus	37	13	13	1915	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	1060
H532	Taxus baccata	14	-	< 15	5	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H532	
H533	Taxus baccata	11	-	< 15	5	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H533	
H534	Acer campestre	15	-	< 15	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H534	
H534	Acer campestre	20	-	< 15	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H534	
H534	Acer campestre	22	-	< 15	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	H534	
1080	Fagus sylvatica	24	15	10	1965	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	mittelfristig	keine	1080

Lage der Lärmschutzwand bei 6-streifigem Ausbau

Lage der Lärmschutzwand bei 8-streifigem Ausbau

Grenze der Baumbestandskartierung am 25.02.2021
= 15,0 m ab Lage der Lärmschutzwand bei 8-streifigem Ausbau

LSW Stadt

Beginn der Baustrecke

LSW Bund

Hinweis


Hintergrund: Luftbild, DFK und Angaben aus der technischen Lageplanung - Baumsymbole gemäß Vermessung des StBA Krumbach in 2019 und 2020 - Angaben zu den Bäumen

Mögliche Maßnahmen
(Zuordnung zum jeweiligen Baum, siehe vorletzte Spalte):

- Stammschutz
- Auflasten
- Baumschutzzaun um den Traufbereich
- Wurzelschutz mit Lastverteilungsmatten
- Weizenfstrich
- Artenschutzbezogene Maßnahme / CEF

Zusammenfassung

Ausbauvariante	kaum	Ersetzbarkeit
6-streifig	4	1
8-streifig (zusätzl.)	0	0



Hinweise: Nicht ausgefüllte Stammmittelpunkte wurden nicht erfasst.
Violette Baumsymbole wurden zusätzlich zur Vermessung erfasst.

Hintergrund: Luftbild, DFK und Angaben aus der technischen Lageplanung - Baumsymbole gemäß Vermessung des StBA Krumbach in 2019 und 2020 - Angaben zu den Bäumen gemäß Baumkataster der Stadt Ulm sowie eigenen Erhebungen zw. 25.02. und 15.03.2021

Zusammenfassung				
Ausbauvariante	Ersetzbarkeit	Summe		
6-streifig	4	1	12	17
8-streifig (zusätzl.)	0	0	11	11

Legende bzgl. Farbe der Baumnummern (Grad der Gefährdung durch das Bauvorhaben)				
602	Rodung für beide Ausbauvarianten erforderlich			
603	Rodung nur bei 8-streifigem Ausbau erforderlich, sonst Lage im Baufeld			
604	Gefährdung aufgrund Standort im geplanten Baufeld			
605	Gefährdung möglich aufgrund Nähe zum geplanten Baufeld			
590	Voraussichtlich keine Gefährdung durch das Bauvorhaben			
H520	(Fällung wegen Zustand erforderlich)			
x	bei Erfassung bereits nicht mehr vorhanden			

B10, Ersatzneubau Adenauerbrücke Ulm / Neu-Ulm - Erfassung des Baumbestands in den Ehinger Anlagen - Stand 09/2021

Grundlagen: Vermessung des StBAK; Baumbestandsplan der Stadt Ulm (fortlaufende Baum-Nr.), eigene Erhebung (HS-Nr.)
Erläuterung: "grau hinterlegte Felder" = Güterliche Aussagen unter Einbeziehung der Grundlegenden, der Erhebung im Gelände sowie der technischen Lageplanung. Daten in Spalten mit * sind nur angegeben, wenn Info in Baumkataster der Stadt Ulm enthalten

Nr.	Baumart	Stamm-durchmesser	Baumhöhe	Kronendurchmesser	Pflanzjahr / Alter	Stammanzahl	Zustand / Vitalität	Entwicklungsphase	Angaben bei Baumkontrolle (12/2020)	Gefährdung durch Baumaßnahme	Empfehlung	Ersetzbarkeit	Empfohlene Schutzmaßnahmen	Baum-Nr.
[1]	botanisch	[m]	[m]	[m]	[Jahre] / [Jahre]	[Stk]	gesund / leicht geschädigt / mäßig / stärker geschädigt	Jugend- / Alterungsphase	nein / ja, welche	Hinweise: Textfarbe = Farbe der Baumannummer im Plan	zu fällen / zu erhalten / zu erhalten (Maßnahme)	kurzfristig / mittelfristig / langfristig	Wurzelschutz / Baumschutz / Weißanstrich / Aufsetzen (Lichtbaum) / CEF	[1]
26	Fraxinus excelsior	45	20	11	1940	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	wegen Lage im Baufeld	erhalten (Maßnahme)	kaum	Baumschutzraum um Traufbereich	26
31	Fraxinus excelsior	23	15	7	1975	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	Rodung bei beiden Varianten	fallen bei 6-streifigem Ausbau	mittelfristig	keine	31
31	Quercus robur	18	12	1930	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	kaum	Baumschutzraum um Traufbereich, Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte	31
31	Quercus robur	71	23	20	1930	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	kaum	Baumschutzraum um Traufbereich, Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte	31
41	Acer pseudoplatanus	47	21	13	1920	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	mittelfristig	keine	41
41	Fagus sylvatica	41	21	1930	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	wegen Lage im Baufeld	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	mittelfristig	Stamm- / Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte	41
41	Quercus robur	50	18	1985	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	kaum	Baumschutzraum um Traufbereich, Weißanstrich	41
89	Acer pseudoplatanus	21	19	7	2000	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	89
90	Acer pseudoplatanus	76	29	14	1985	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	90
90	Fagus sylvatica	36	24	9	1945	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	mittelfristig	Baumschutzraum um Traufbereich	90
110	Fagus sylvatica	46	28	9	1920	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraus Lage im Baufeld	erhalten (Maßnahme)	kaum	Baumschutzraum um Traufbereich	110
120	Fagus sylvatica	41	27	13	1930	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	kaum	Baumschutzraum um Traufbereich	120
120	Aesculus hippocastanum	12	-	< 20	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraus Lage im Baufeld	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	kaum	Stamm- / Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte	120
120	Acer pseudoplatanus	77	27	20	1885	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	wegen Lage im Baufeld	erhalten (Maßnahme)	kaum	Stamm- / Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte	120
120	Taxus baccata	20	5	7	1990	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	Rodung bei beiden Varianten	fallen bei 6-streifigem Ausbau	kurzfristig	keine	121
120	Taxus baccata	17	5	4	1980	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	Rodung bei beiden Varianten	fallen bei 6-streifigem Ausbau	kurzfristig	keine	122
120	Taxus baccata	6	1980	5	1980	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	Rodung bei beiden Varianten	fallen bei 6-streifigem Ausbau	kurzfristig	keine	123
120	Aesculus hippocastanum	74	29	12	1950	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	wegen Lage im Baufeld	erhalten (Maßnahme)	kaum	Stamm- / Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte, Weißanstrich	124
120	Fraxinus excelsior	88	31	18	1870	1	mittelstark geschädigt	Alterungsphase	nein	wegen Lage im Baufeld	erhalten (Maßnahme)	kaum	Stamm- / Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte	125
120	Aesculus hippocastanum	12	-	1889	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	kaum	keine	126
120	Acer platanoides	80	35	17	1860	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	360
120	Acer platanoides	51	31	12	1915	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	370
120	Acer platanoides	58	33	15	1900	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	kaum	keine	371
120	Acer pseudoplatanus	29	14	1910	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	kaum	Baumschutzraum um Traufbereich, Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte	372
91	Fagus sylvatica	24	10	5,5	1995	1	mittelstark geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	381
91	Acer pseudoplatanus	65	30	15	1990	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	kaum	Baumschutzraum um Traufbereich, Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte	382
91	Acer pseudoplatanus	10	10	10	2000	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	Rodung bei beiden Varianten	fallen bei 6-streifigem Ausbau	kurzfristig	keine	413
111	Acer campestris	18	8	5	2000	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	Rodung bei beiden Varianten	fallen bei 6-streifigem Ausbau	kurzfristig	keine	411
90	Fagus sylvatica	39	28	12	1935	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	wegen Lage im Baufeld	erhalten (Maßnahme)	kaum	Stamm- / Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte, Aufsetzen, Weißanstrich	412
90	Fagus sylvatica	19	18	12	1935	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	kaum	Altersumschnitt um Traufbereich	413
49	Taxus baccata	37	9	1980	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	mittelfristig	keine	449
120	Robinia pseudacacia	26	21	9	1970	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	450
91	Acer pseudoplatanus	68	30	12	1880	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	Rodung bei beiden Varianten	fallen bei 6-streifigem Ausbau	kaum	keine	484
91	Acer campestris	12	6	1995	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	kurzfristig	keine	485
91	Acer pseudoplatanus	79	32	18	1860	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	Rodung bei beiden Varianten	fallen bei 6-streifigem Ausbau	kaum	keine, Altersschnitt, CEF	486
91	Acer campestris	24	7,5	1995	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	Rodung bei beiden Varianten	fallen bei 6-streifigem Ausbau	kurzfristig	keine	487	
120	Acer campestris	18	-	< 25	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	kaum	keine	1157
120	Acer campestris	18	-	< 25	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	1152	
90	Acer platanoides	76	32	20	1865	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	530
40	Fraxinus excelsior	21	15	33	1990	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	kaum	keine	540
90	Fagus sylvatica	39	22	10	1935	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	kaum	Baumschutzraum um Traufbereich, Aufsetzen, Weißanstrich	541
90	Fagus sylvatica	44	22	13	1925	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	kaum	Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte, Aufsetzen, Weißanstrich	542
91	Acer pseudoplatanus	14	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	Rodung bei 6-Str. Ausbau, sonst Baueifel	fallen bei 6-Str., sonst Maßnahme	kurzfristig	nur bei 6-Str. Ausbau, Stamm- / Wurzelschutz mit L.V-Matten, Weißanstrich	1153	
91	Acer pseudoplatanus	14	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	Rodung bei beiden Varianten	fallen bei 6-streifigem Ausbau	kurzfristig	keine	1154	
91	Acer pseudoplatanus	4	-	< 10	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	Rodung bei beiden Varianten	fallen bei 6-streifigem Ausbau	kurzfristig	keine	1155	
91	Acer platanoides	23	6	6	1995	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	Rodung bei beiden Varianten	fallen bei 6-streifigem Ausbau	kurzfristig	keine	1156
91	Acer platanoides	17	6	6	1995	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	Rodung bei beiden Varianten	fallen bei 6-streifigem Ausbau	kurzfristig	keine	1157
70	Fraxinus excelsior	74	33	21	1885	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	570
80	Aesculus hippocastanum	87	30	15	1820	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	580
90	Fraxinus excelsior	102	33	15	1965	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	590
90	Acer campestris	20	9	2000	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	600	
90	Fagus sylvatica	34	19	7	1945	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	mittelfristig	Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte, Aufsetzen, Weißanstrich	601
91	Acer platanoides	11	6	2000	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	Rodung bei 6-Str. Ausbau, sonst Baueifel	fallen bei 6-Str., sonst Maßnahme	kurzfristig	nur bei 6-Str. Ausbau, Stamm- / Wurzelschutz mit L.V-Matten, Weißanstrich	601	
91	Acer platanoides	4	20	6	2000	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	Rodung bei 6-Str. Ausbau, sonst Baueifel	fallen bei 6-Str., sonst Maßnahme	kurzfristig	nur bei 6-Str. Ausbau, Stamm- / Wurzelschutz mit L.V-Matten, Weißanstrich	602
91	Acer campestris	28	13	8	2000	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	Rodung bei 6-Str. Ausbau, sonst Baueifel	fallen bei 6-Str., sonst Maßnahme	kurzfristig	nur bei 6-Str. Ausbau, Stamm- / Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte	603
120	Prunus avium	16	9	5	2005	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	kurzfristig	Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte, Aufsetzen, Weißanstrich	604
91	Acer campestris	19	6	1995	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	kaum	keine	605
90	Acer platanoides	8	1995	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	606		
90	Prunus avium	23	12	6	1995	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	Rodung bei 6-Str. Ausbau, sonst Baueifel	fallen bei 6-Str., sonst Maßnahme	kurzfristig	nur bei 6-Str. Ausbau, Stamm- / Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte	606
91	Acer pseudoplatanus	12	-	< 12	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	erhalten	erhalten	kurzfristig	keine	1119	
29	Tilia cordata	29	16	12	2001	0	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	erhalten	erhalten	kurzfristig	keine	629
91	Acer pseudoplatanus	12	-	< 12	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	erhalten	erhalten	kurzfristig	keine	1120	
90	Acer pseudoplatanus	71	30	20	1875	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kaum	keine	630
34	Acer campestris	43	13	10	1980	2	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	mittelfristig	keine	624
519	Acer pseudoplatanus	28	-	< 40	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	mittelfristig	keine	11510	
91	Acer platanoides	24	16	1995	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	687	
91	Acer campestris	27	7	1995	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	691	
92	Acer campestris	21	13	7	1995	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	692
93	Acer platanoides	23	16	7	1995	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	voraussichtlich keine	erhalten	kurzfristig	keine	693
93	Acer platanoides	19	14	5,5	2000	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	erhalten (Maßnahme)	erhalten (Maßnahme)	kurzfristig	keine	694
93	Ulmus speciosus	47	12	10	1990	2	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	Rodung bei beiden Varianten	fallen bei 6-streifigem Ausbau	kurzfristig	keine	490
93	Aesculus hippocastanum	66	32	12	1820	1	gesund o. leicht geschädigt	Alterungsphase	nein, aber Höhle	Rodung bei beiden Varianten	fallen bei 6-streifigem Ausbau	kaum	keine, Altersschnitt, CEF	489
95a	Acer platanoides	12	6,5	2000	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	Rodung bei 6-Str. Ausbau, sonst Baueifel	fallen bei 6-Str., sonst Maßnahme	kurzfristig	nur bei 6-Str. Ausbau, Stamm- / Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte	695	
95b	Acer platanoides	8	-	< 19	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	Fällung wegen Zustand erforderlich	erhalten	kurzfristig	keine	11511	
95c	Acer platanoides	21	12	6,5	2000	1	gesund o. leicht geschädigt	Reifephase	nein	Rodung bei 6-Str. Ausbau, sonst Baueifel	fallen bei 6-Str., sonst Maßnahme	kurzfristig	nur bei 6-Str. Ausbau, Stamm- / Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte	695
95d	Acer campestris	8	-	< 15	1	mittelstark geschädigt	Jugendphase	nein	Fällung wegen Zustand erforderlich	erhalten	kurzfristig	keine	11516	
95e	Acer pseudoplatanus	14	-	< 15	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	Rodung bei 6-Str. Ausbau, sonst Baueifel	fallen bei 6-Str., sonst Maßnahme	kurzfristig	nur bei 6-Str. Ausbau, Stamm- / Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte	11544	
95f	Fraxinus excelsior	24	-	< 15	1	mittelstark geschädigt	Jugendphase	nein	Fällung wegen Zustand erforderlich	erhalten	kurzfristig	keine	11545	
95g	Acer pseudoplatanus	14	-	< 15	1	gesund o. leicht geschädigt	Jugendphase	nein	Rodung bei 6-Str. Ausbau, sonst Baueifel	fallen bei 6-Str., sonst Maßnahme	kurzfristig	nur bei 6-Str. Ausbau, Stamm- / Wurzelschutz mit Lastverlegetmatte	11549	
95h	Acer platanoides	27	-	< 40	1	mittelstark geschädigt	Alterungsphase	nein	Fällung wegen Zustand erforderlich	erhalten	mittelfristig	keine	11520	